




Fixations Traversantes

Répartition des fixations traversantes
(formant point fixe)



Pose en faitage



Faitage double

Figure 28

NB: Fixation du faitage par point fixe.
Prévoir des trous Ø 8 mm tous les 150 mm dans les obturateurs 4AL et 4PC pour respiration.
Ne pas oublier la dilatation au point bas.

Vis traversante
+ rondelle étanche
(3 par panneau en 600 mm)
(5 par panneau en 1040 mm)